

# Stripax<sup>®</sup>




Kliješta za skidanje PVC izolacije  
na žici

## Uputstvo za uporabu

Skidanje PVC izolacije s žice od 0,08 do 6 mm<sup>2</sup> / AWG 28...10

Sječenje žice od 0,08 do 6mm<sup>2</sup> (puna žica do 4mm<sup>2</sup>)/ AWG 28...10



1. Klizač naprijed-natrag za fino podešavanje noža za skidanje izolacije za velike ili male debljine izolacije
2. Graničnik za određivanje duljine skidanja izolacije
3. Umetanje vodiča i skidanje izolacije
4. Sječenje vodiča

**Ne koristite alat na dijelovima koji su pod naponom.**

**Koristite alat samo za namjene navedene u ovome uputstvu.**

**Ne koristite alat i njegov pribor za poslove u kojima je potreban teži alat.**

**Ne koristite alat za poslove za koje nije namjenjen.**

**Bilo kakvo drugačije korištenje alata može dovesti do oštećenja ljudi, imovine ili samoga alata.**

**Popravci na alatu su dozvoljeni samo ovlaštenim osobama, u suprotnome moguće su nezgode prilikom korištenja alata.**